

EAC

Dr. Cooker

**Подставка для плит
электрических индукционных
ПЭИ-2Н DC; ПЭИ-4Н DC; ПЭИ-6 Н DC**



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЭ)

РЭ-03.03.01-2017

Завод «Челябторгтехника» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому технические характеристики изделия могут несколько отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.


1 Назначение изделия

Подставка предназначена для установки плиты индукционной электрической используемой на предприятиях общественного питания.


2 Инструкция по сборке

2.1 После проверки состояния упаковки, подставку распаковать.

2.2 Разложить все детали на сборочную поверхность. Соединить боковины правую и левую швеллером лицевым (рис.1). (Используемый крепеж: Болт М6х25 DIN 933 - 4 шт. Шайба 6 – 4 шт.)




(рис.1)




(рис.2)

Добавьте второй лицевой швеллер (рис.2).

(Используемый крепеж: Болт М6х25 - 4 шт. Шайба 6 – 4 шт.)



(рис.3)



(рис.4)

Установите полку (рис.3).

(Используемый крепеж: Болт М6х12 DIN 7380 - 4 шт. Шайба 6 – 4 шт.)

На собранную подставку установите индукционную плиту (модуль с конфорками), обеспечив попадание четырех шпилек подставки в ответные отверстия корпуса по желанию закрепив гайками М6 (рис.4).

2.3 Плиту следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным или вытяжным зонтом.

5.5 Установить плиту на место и произвести выравнивание ее положения с помощью регулируемых опор.

3 Технические характеристики

Таблица 1

Наименование параметра	Величина параметра		
	ПЭИ-2Н DC	ПЭИ-4Н DC	ПЭИ-6 Н DC
Габаритные размеры, мм, не более:			
Длина	360	720	1080
Ширина	845	845	845
Высота	610	610	610
Масса, кг, не более	10	10	15

4 Комплект поставки

Таблица 2

Наименование	Количество
Полка	1шт.
Регулировочная опора	4шт.
Шайба 6/хр./DIN 125	12шт.
Болт М 6Х12 /хр./ DIN 933	4шт.
Болт М 6Х25 /хр./ DIN 933	8шт.
Руководство по эксплуатации (РЭ)	1шт.

5 Эксплуатация изделия

Перед первым использованием вымыть наружную поверхность подставки тёплой водой с мыльным раствором, ополоснуть и вытереть насухо.

ВНИМАНИЕ! Запрещается для мытья изделия использование воды с большим количеством окисленных ферросоединений (ржавой воды), т.к. возможно их выпадение на металлических поверхностях и образование ржавых пятен, что не является дефектом изделия. Такие пятна могут быть удалены слабым раствором уксусной кислоты.

6 Гарантийные обязательства

ООО «Завод «Челябторгтехника» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи. Условия предоставления гарантии:

- заполненный паспорт и кассовый чек;
- соблюдение правил эксплуатации;
- гарантия распространяется только на производственные дефекты.

Гарантия не распространяется в случаях:

- отсутствия чека и заполненного паспорта;
- неправильной установки, плохого ухода, использования не по назначению;
- механических повреждений, возникших в процессе эксплуатации (царапины, вмятины, трещины и другие внешние повреждения).

7 Сведения о приёмке

Подставка открытая под _____ соответствует ТУ 5151-006-01439287-2012 и признана годной для эксплуатации.

Заводской номер _____ Номер заказа _____

Дата изготовления _____ 20__ г. Дата продажи _____ 20__ г.

Принято ОТК _____